

5 写真



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	取出し状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	取出し状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	取出し状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	積み込み状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	積み込み状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	運搬(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	積み込み状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	発電機設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	パッケージ式ポンプ設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	パッケージ式ポンプ設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月16日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	放水口仮設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	放水口仮設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	ホース設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	ホース設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	1段目ポンプ設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	1段目ポンプ設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	2段目ポンプ設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	2段目ポンプ設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	発電機設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	パッケージ式ポンプ設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	設置(北部第一水再生センター)
細別	
写真タイトル	放水口仮設、ホース設置状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	リハーサル訓練
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	リハーサル訓練
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	リハーサル訓練
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	リハーサル訓練
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	リハーサル訓練
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	リハーサル訓練
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	リハーサル訓練
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年5月25日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	訓練開始前ミーティング
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	訓練開始前ミーティング
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	実施状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	訓練終了後ミーティング
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	訓練本番
細別	
写真タイトル	訓練終了後ミーティング
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	ポンプ引上げ状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	ホース清掃状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	ホース類片付け状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	ホース類片付け状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月8日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	ホース類片付け状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	ホース類片付け状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	発電機類積み込み
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	発電機類積み込み
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	発電機類積み込み
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	片付け完了
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	片付け完了
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	片付け
細別	
写真タイトル	片付け完了
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	返却前
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	返却前
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	荷下ろし状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置完了
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置完了
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日





写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置完了
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	返却前
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	荷下ろし状況
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日

写真区分	施工状況写真
工種	高揚程排水ポンプ
種別	返却(港北水再生センター)
細別	
写真タイトル	配置完了
撮影箇所	
撮影年月日	令和5年6月9日



写真区分	
工種	
種別	
細別	
写真タイトル	
撮影箇所	
撮影年月日	

写真区分	
工種	
種別	
細別	
写真タイトル	
撮影箇所	
撮影年月日	